

1. Indledning

Dette notat beskriver indhold af rapport ”Antal vedligeholdsarbejder” i Modul 4.4 Statistikker.

Rapporten udskriver for udvalgt del af anlægshierarkiet Vedligeholdsarbejder (både indmeldte og udførte) fordelt efter bygværk over en brugervalgt tidsperiode.

Denne rapport svarer til rapport ”Udførte mængder” i modul 6.4, dog kan der i denne rapport også hentes oplysninger fra tidligere udførte vedligeholdsarbejder, der er overført til kronologien og indmeldte vedligeholdsarbejder, som endnu ikke er udført.

Mht. layout henvises til den generelle skabelon.

2. Revisioner

Der er foretaget følgende revisioner af dette dokument:

| Revision / Init Dato | Beskrivelse af revision |
|--------------------------|---|
| B, C / FNJ 2005-03-06 | Overleveret til CIBER. Formel godkendelse hos Driftsgruppen er ikke indhentet. |
| A / KIR 2005-02-03 | Første udgave som udkast for kommentering. |

3. Vejledning

Specifikation af rapport på de følgende sider.

Indhold af: "Side 2"

"Denne rapport er kaldt med følgende parametre:" (udover de generelle)

- Udvalgt del af anlægshierarkiet
- Udvalgt tidsperiode (eksempelvis fra år 2003 til og med år 2005)

Der skal kunne sorteres efter følgende felter:

- Numerisk efter bygværk (på niveau 2), underliggende anlægselementer
- Opgavedato

"Rapporten udskrives for følgende elementer:"

- Følger den generelle skabelon.

Header

"Side 3" følger den generelle skabelon.

Footer

Følger den generelle skabelon.

Udskriftformat

Følger den generelle skabelon.

Sidetal

Følger den generelle skabelon

Indhold af: "Side 3"

"Side 3" følger den generelle skabelon.

Indhold af rapport

Specifikation:

Sideopsætningen er i landscape-format.

For alle V-opgaver i udvalget:

Tekst header: ”Bygværk:” <Bygværksidentifikation; 1.1> <Bygværksbetegnelse; 1.1>

| | |
|-----------------------------------|---|
| ”Anlægselementer: ” | <Bygværk/Anlægselementer; 6.4> angives via CRF #35 |
| ”Opgavedato: ” | <Faktisk slutdato; 4.1> hvis dette er udfyldt – ellers <Optimalt udførelsestidspunkt; 6.4> |
| ”Beskrivelse: ” | <Beskrivelse; 6.4> |
| ”Trafikrestriktionshierarki: ” | <Trafikrestriktionshierarki; 6.4> |
| ”Varighed af trafikrestriktion: ” | <Varighed af trafikrestriktion; 6.4> |
| ”Indmeldt af: ” | <Indmeldt af; 6.4> |
| ”Bemærkning: ” | <Bemærkning; 6.4> |

Header gentages på hver side. Tabellen har følgende kolonner:

| | |
|----------------------------|---|
| ”Standardarbejde-nummer: ” | <Standardarbejde-nummer; 4.3> |
| ”Kategori: ” | <Kategori; 6.4> |
| ”Anlægselementtype: ” | <Type; 6.4> |
| ”Udførte mængder: ” | <Udført mængde; 6.4> hvis dette er udfyldt – ellers <Mængde; 6.4> herefter ” ” <Enhed;4.3> |
| ”Udgift [kr.]: ” | <Reelt forbrug; 6.4> hvis dette er udfyldt – ellers <Budget; 6.4> |

Nederst summeres ”Udgift” som angivet i eksempel.

Justering af kolonner: Se under den sidste tabel i eksemplet.

Eksempel:

Bygværk: 000-40-0-087.50 UF af Lillebælt, Ny Lillebæltsbro

Anlægslementer

- 112.1.10 Ny Lillebæltsbro ../ Autoværnrækværker
- 112.1.11 Ny Lillebæltsbro ../ Belægninger
- 112.2.10 Ny Lillebæltsbro ../ Autoværnrækværker
- 112.2.11 Ny Lillebæltsbro ../ Belægninger
- 112.3.10 Ny Lillebæltsbro ../ Autoværnrækværker
- 112.3.11 Ny Lillebæltsbro ../ Belægninger

Opgavedato

2001-10-05

Beskrivelse

Vedligeholdelsesreparationer af autoværnr og belægning

Trafikrestriktionshierarki

Langsomt spor i østgående kørebane

Varighed af trafikrestriktion

3 uger

Indmeldt af

Erik Stoklund Larsen

Bemærkning

-

| Standardarbejde-nummer | Kategori | Anlægsselementtype | Udførte mængder | Udgift [kr.] |
|------------------------|-------------|--|-------------------|----------------|
| 09722 | Vedligehold | Pletreparation af overfladebehandlingen på sideautoværnr | 14 m | 3.808 |
| 09723 | Vedligehold | Pletreparation af overfladebehandlingen på midterautoværnr | 7 m | 5.712 |
| 11141 | Vedligehold | Asfaltreparation af belægning | 85 m ² | 260.712 |
| 11151 | Reparation | Reparation af revner i kunststofbelægning | 23 m | 1.500 |
| | | | Sum | 271.732 |

< Bygværksidentifikation > - < Bygværksbetegnelse >

Anlægslementer 112.2.10 Ny Lillebæltsbro ../ Autovæm/rækværker

Opgavedato 2003-10-05

Beskrivelse Udskiftning af en sektion i autoværnet

Trafikrestriktionshierarki Langsomt spor i østgående kørebane

Varighed af trafikrestriktion 1 dag

Indmeldt af Erik Stoklund Larsen

Bemærkning -

| Standardarbejde-nummer | Kategori | Anlægslementtype | Mængder | Udgift [kr.] |
|------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------|
| 10205 | Reparation | Udskiftning af sideautoværn | 30 m | 6.500 |
| 10206 | Reparation | Udskiftning af sceptre | 5 stk. | 25.000 |
| | | | Sum | 31.500 |

Anlægslementer

112.1.10 Ny Lillebæltsbro ../ Autovæm/rækværker

112.2.10 Ny Lillebæltsbro ../ Autovæm/rækværker

Opgavedato 2005-06-01

Beskrivelse Sprøjteforzinkning af indersiden

Trafikrestriktionshierarki Langsomt spor i østgående kørebane

Varighed af trafikrestriktion 3 uger

Indmeldt af Erik Stoklund Larsen

Bemærkning -

Dato "kl." Tid

"Side" Sidetæl

| Standardarbejde-nummer | Kategori | Anlægsselementtype | Udførte mængder | Udgift [kr.] |
|------------------------|-------------|--|-----------------|---------------|
| 09722 | Vedligehold | Plietparation af overfladebehandlingen på sideautoværn | 140 m | 40.000 |
| | | Sum | Sum | 40.000 |

Anlægslementer

112.1.11 Ny Lillebæltsbro /../ Belægninger

112.3.11 Ny Lillebæltsbro /../ Belægninger

Opgavedato

2001-10-15

Beskrivelse

Vedligeholdsreparationer af belægning

Trafikrestriktionshierarki

Langsomt spor i østgående kørebane

Varighed af trafikrestriktion

Hurtige spor i vestgående kørebane

Indmeldt af

2 uger

Bemærkning

Erik Stoklund Larsen

Nødvendige reparationer inden vinteren.

| Standardarbejde-nummer | Kategori | Anlægsselementtype | Udførte mængder | Udgift [kr.] |
|------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|----------------|
| 11141 | Vedligehold | Asfaltreparation af belægning | 850 m ² | 260.712 |
| | | Sum | Sum | 260.712 |

Justering:

Venstrestillet

Venstrestillet

Venstrestillet

Centreret

Højrestillet

Dato "kl." Tid

"Side" Sidetæl