

## 1. Indledning

Dette notat beskriver indhold af rapporten "Rutine- og serviceeftersynsliste" i Modul 6.3.1 Rutine- og serviceeftersyn.

Rapporten er beskrevet i detaljer i kravspecifikationens afsnit om modul 6.3.1.

Mht. layout henvises til den generelle skabelon.

## 2. Revisioner

Der er foretaget følgende revisioner af dette dokument:

<b>Revision / Init Dato</b>	<b>Beskrivelse af revision</b>
C / KIR 2004-09-20	Overleveret til CIBER. Formel godkendelse hos Driftsgruppen ikke indhentet.
B / EJT 2004-09-15	Ændring iht. Rambøll kommentarer.
A / EJT 2004-04-27	Første udgave som udkast til kommentering i Driftsgruppen.

## 3. Vejledning

Specifikation af rapport på de følgende sider.

## Indhold af: "Side 2"

**"Denne rapport er kaldt med følgende parametre:"** (udover de generelle)

- <Bygværk/Anlægselementer; 6.3.1> (et udvalg af anlægselementer)
- <Standardarbejde-nummer; 4.3> (mulighed for at afgrænse indenfor et interval)
- <Vedligeholdstype; 6.3.1>
- <Cyklisk opgave; 4.1> (ja / nej)

Der skal kunne sorteres efter følgende felter:

- <Bygværk/Anlægselementer; 6.3>
- <Standardarbejde-nummer; 4.3>
- <Vedligeholdstype; 6.3.1>
- <Cyklisk opgave; 4.1>

**"Rapporten udskrives for følgende elementer:"**

Følger den generelle skabelon. Der skal vises alle begrænsninger.

---

## Header

Følger den generelle skabelon.

## Footer

Følger den generelle skabelon.

## Udskriftformat

Følger den generelle skabelon.

## Sidetæl

Følger den generelle skabelon

## Indhold af: "Side 3"

Følger den generelle skabelon

## Indhold af rapport

### Specifikation:

NL= Ny linie

Rapporten er i landscape-format.

Tekst header: "Bygværk:" <Bygværksidentifikation; 1.1> <Bygværksbetegnelse; 1.1>

"Rutine- og serviceeftersynsliste"

Der udskrives alle poster fra rutine- og serviceeftersynslisten, der er tilknyttet bygværket. Header i tabellen gentages på hver side.

Udskrives på tabelform.

Delelinie NL

Titellinien 1: "| Anlægs-element | Anlægs-elementtype | Bemærkninger | Mængde | Interval |

Dato |" NL

Titellinien 2: "| | | Total | | Sidst udført |" NL

Titellinien 3: "| | | Indmeldt | | |" NL

Titellinien 4: "| Vedligeholdstype | | | Udført | | Udført |" NL

Postlinje 1: "|" <Bygværk/anlægs-element; 6.3.1> "|" <Standardarbejde-nummer; 4.3> <Anlægs-elementtype; 6.3.1> "| |" <Totalmængde; 6.3.1> <Enhed; 4.3> "|" <Interval; 6.3.1>|" <sup>(1)</sup>|" NL

Postlinje 2: "|" "|" "|" |"|" NL

Postlinje 3: "|" <Vedligeholdstype; 6.3.1> "|" "|" |"|" NL

Delelinie NL

(Pagebreak)

Tekst header: "Bygværk:" <Bygværksidentifikation; 1.1> <Bygværksbetegnelse; 1.1>

"Opgavebetegnelse " <Opgavebetegnelse; 4.1> NL

"Opgave Nr." <Opgave-Nr.; 4.1> NL

"Anlægs-elementer " <Bygværk/Anlægs-elementer; 6.3> angives via **CRF #35** NL

"Beskrivelse " <Beskrivelse; 6.3> NL

"Trafikrestriktioner " <Trafikrestriktions navn; 5.9> NL

"Varighed af trafikrestriktion " <Varighed af trafikrestriktion; 6.3> NL

"Indmeldt af" <Indmeldt af; 6.3> NL

"Bemærkning" <Bemærkning; 6.3> NL

”Checkliste”

Der udskrives de valgte poster i checklisten på tabelform.

Delelinie NL

Titellinien 1: "| Anlægselement | Anlægselementtype| Bemærkninger | Mængde | Interval |  
År/Dato |" NL

Titellinien 2: "| | | Total | | Sidst udført |" NL

Titellinien 3: "| | | Indmeldt | | |" NL

Titellinien 4: "| Vedligeholdstype | | | Udført | | Udført |" NL

Postlinje 1: "|" < Bygværk/anlægselement; 6.3.1> <sup>(2)</sup> "|" <Standardarbejde-nummer; 4.3> <Anlægselementtype; 4.3> "| <Bemærkning; 6.3.1> |" <Totalmængde; 6.3.1> <Enhed; 4.3>|" <Interval; 6.3.1>|" < > <sup>(1)</sup> "|" NL

Postlinje 2: "|" "|" | |" < Indmeldt behov, mængde; 6.3.1> <Enhed; 4.3>|" |" "|" NL

Postlinje 3: "| <Vedligeholdstype; 6.3.1> | | |" <Udført mængde; 6.3.1> <Enhed; 4.3>|" | |" NL

Delelinie NL

Justering af kolonner: Se nedenfor hver tabel i eksemplet.

- <sup>(1)</sup> Feltet findes ved at søge igennem de sidste Rutine- og Serviceeftersynsopgaver for post lig aktuelle post. Søgningen foretages med nyeste opgave første og derefter opgaven før. Når der er fundet frem til den opgave der sidst har haft denne post, kontrolleres om feltet <Udført mængde; 6.3.1> er udfyldt. Hvis feltet er udfyldt, angives feltet <Faktiske startdato; 4.1> i feltet < > <sup>(1)</sup>.
- <sup>(2)</sup> Angives som <Anlægselementets placering i hierarkiet; 3.1> <Anlægselementnummer; 3.1> <Navn; 3.1>

Eksempel:

**Bygværk: 000-40-0-087.50 UF af Lillebælt, Ny Lillebæltsbro**

**Rutine- og serviceeftersynsliste**

<b>Anlægsэлемент</b>	<b>Anlægsэлементtype</b>	<b>Bemærkning</b>	<b>Mængde</b> Total Indmeldt behov Udført	<b>Interval</b>	<b>Dato</b> Sidst udført  Udført
112.1.3 Skråninger Jordarbejde	31 Efterfyldning af skråninger		200 m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	-	1999-06-17
112.1.11 Belægning Belægningsarbejde	111 Reparation af belægning		9207 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 år	2003-06-20
112.2.11 Belægning Belægningsarbejde	111 Reparation af belægning		8019 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 år	2003-06-20
12.3.6 Lejer m.v. Rengøring af lejer	61 Højtryksspuling af lejer		4 stk. stk. stk.	2 år	2002-03-06
12.3.11 Belægninger Belægningsarbejde	111 Reparation af belægning		29160 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 år	2003-06-20

Eksempel:

**Bygværk: 000-40-0-087.50 UF af Lillebælt, Ny Lillebæltsbro**

**Opgavebetegnelse** Rutineeftersyn år 2004  
**Opgave Nr.** 1559  
**Anlægsэлеmenter** 112 Ny Lillebælt  
**Beskrivelse** Årlig rutineeftersyn af belægning  
**Trafikrestriktioner**  
**Varighed af trafikrestriktion**  
**Indmeldt af** Erik Stoklund Larsen (ESL), COWI A/S  
**Bemærkning**

**Checkliste**

<b>Anlægsэлеment</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>Bemærkning</b>	<b>Mængde</b> Total Indmeldt behov Udført	<b>Interval</b>	<b>Dato</b> Sidst udført Udført
112.1.11 Belægning Belægningsarbejde	111 Reparation af belægning		9207 m <sup>2</sup> 40 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 år	2003-06-20
112.2.11 Belægning Belægningsarbejde	111 Reparation af belægning	Nogen sporkøring	8019 m <sup>2</sup> 65 m <sup>2</sup> 65 m <sup>2</sup>	1 år	2003-06-20 2004-04-20
12.3.11 Belægninger Belægningsarbejde	111 Reparation af belægning		29160 m <sup>2</sup> 125 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 år	2003-06-20

**Justering:**

Venstrestillet

Venstrestillet

Venstrestillet

Højrestillet

Venstrestillet

Venstrestillet