

1. Indledning

Dette notat beskriver indhold af rapporten "Sikkerhedsstillelser og afhjælpningsperioder" i Modul 6.4 "Vedligehold og reparation".

Rapporten er beskrevet i detaljer i kravspecifikationens afsnit om modul 6.4.

Mht. layout henvises til den generelle skabelon.

2. Revisioner

Der er foretaget følgende revisioner af dette dokument:

Revision / Init Dato	Beskrivelse af revision
A / EJT 2004-09-20	Første udgave som udkast til kommentering i Driftsgruppen.
B, C / KIR 2004-10-20	Overleveret til CIBER. Formel godkendelse hos Driftsgruppen ikke indhentet.

3. Vejledning

Specifikation af rapport på de følgende sider.

Indhold af: ”Side 2”

”Denne rapport er kaldt med følgende parametre:” (udover de generelle)

- (et udvalg af anlægselementer)
- Valg om underliggende elementer i anlægshierarkiet skal med (ja/nej).
- <Type; 6.4 – Sikkerhedsstillelse>
- <Udløbsdato; 6.4> (start- og slutdato for et interval)

Der skal kunne sorteres efter følgende felter:

- <Bygværk/Anlægselementer; 6.4> (numerisk)
- <Opgave-Nr; 6.4>
- <Udløbsdato; 6.4>
- <Type; 6.4 - Sikkerhedsstillelse>

”Rapporten udskrives for følgende elementer:”

Følger den generelle skabelon. Der skal vises alle begrænsninger.

Header

Følger den generelle skabelon.

Footer

Følger den generelle skabelon.

Udskriftformat

Følger den generelle skabelon.

Sidetal

Følger den generelle skabelon

Indhold af: ”Side 3”

Følger den generelle skabelon

Indhold af rapport

Rapporten "Liste over arbejder udført udover det aktuelle" i modul 6.4 er specificeret i det følgende afsnit.

Rapporten laves i landscape.

Specifikation:

NL= Ny linie

Tekst header: ”Bygværk:” <Bygværksidentifikation; 1.1> <Bygværksbetegnelse; 1.1>

Udskrives på tabelform. Tabelheader skal gentages på hver side.

Delelinie NL

Titellinien 1: "| Opgave | Opgavebetegnelse | Udførende | Sikkerhedsstillelse | Afhjælpningsperiode
|" NL

Titellinien 2: "| Nr. | | Type | Beskrivelse | Beløb | Udløbsdato | Beskrivelse |
Nedskrives til |" NL

Delelinie NL

"|" <Opgave-Nr; 4.1> "|" <Opgavebetegnelse; 4.1> "|" <Navn; 4.1/2.3> "|" <Type; 6.4 - Sikkerhedsstillelse> "|" <Beskrivelse; 6.4 - Sikkerhedsstillelse> "|" <Beløb; 6.4> "|" <Udløbsdato; 6.4>
(¹) "|" <Beskrivelse; 6.4 - Afhjælpningsperiode> (¹) "|" <Nedskrives_til; 6.4> (¹) "|" NL

Delelinie NL

(¹) Disse felter kan indeholde flere poster pr. opgave. De skilles med punkterede linier, som vist i eksemplet.

Eksempel – sorteret efter <Opgave-Nr.: 6.4>:

Bygværk: 000-40-0-087.50 UF af Lillebælt, Ny Lillebæltsbro

Opgave Nr.	Opgavebetegnelse	Udførende	Type	Sikkerhedsstillelse		Udløbsdato	Afhjælpningsperiode	
				Beskrivelse	Beløb		Beskrivelse	Nedskrives til
86785	Sammenbinding af pæleåg, år 1999	NCC Danmark A/S	Bankgaranti	Nedskrevet i 2000	5.880,-	10.12.2004	5 års eftersyn	0,-
95646	Udskiftning af belægning i vestbroens to hurtige spor	Colas Danmark A/S	Bankgaranti		265.754,-	04.06.2004 04.06.2008	1 års eftersyn 5 års eftersyn	26.575,- 0,-
95647	Udskiftning af belægning i østbroens langsomme spor	Colas Danmark A/S	Kaution		270.862,-	31.10.2004 31.10.2008	1 års eftersyn 5 års eftersyn	27.086,- 0,-
94657	Udskiftning af belægning i vestbroens nødspor, accelerationsbane og langsomme spor	Colas Danmark A/S	Bankgaranti	Nedskrevet i 2003	26.086,-	18.09.2007	5 års eftersyn	0,-
94663	Sammenbinding af pæleåg, år 2002	Norvin & Larsen A/S	Bankgaranti	Nedskrevet i 2003	40.000,-	26.09.2007	5 års eftersyn	0,-

"DANBRO+ / Vejdirektoratet"
 < Bygværksidentifikation > - < Bygværksbetegnelse >

Eksempel – sorteret efter <Udløbsdato.: 6.4>:

Bygværk: 000-40-0-087.50 UF af Lillebælt, Ny Lillebæltsbro

Opgave Nr.	Opgavebetegnelse	Udførende	Type	Sikkerhedsstillelse		Udløbsdato	Afhjælpningsperiode		Nedskrives til
				Beskrivelse	Beløb		Beskrivelse	Beskrivelse	
86785	Sammenbinding af pæleåg, år 1999	NCC Danmark A/S	Bankgaranti	Nedskrevet i 2000	5.880,-	10.12.2004	5 års eftersyn	0,-	
95646	Udskiftning af belægning i vestbroens to hurtige spor	Colas Danmark A/S	Bankgaranti		265.754,-	04.06.2004	1 års eftersyn	26.575,-	
95647	Udskiftning af belægning i østbroens langsomme spor	Colas Danmark A/S	Kaution		270.862,-	31.10.2004	1 års eftersyn	27.086,-	
94657	Udskiftning af belægning i vestbroens nødspor, accelerationsbane og langsomme spor	Colas Danmark A/S	Bankgaranti	Nedskrevet i 2003	26.086,-	18.09.2007	5 års eftersyn	0,-	
94663	Sammenbinding af pæleåg, år 2002	Norvin & Larsen A/S	Bankgaranti	Nedskrevet i 2003	40.000,-	26.09.2007	5 års eftersyn	0,-	
95646	Udskiftning af belægning i vestbroens to hurtige spor	Colas Danmark A/S	Bankgaranti		265.754,-	04.06.2008	5 års eftersyn	0,-	
95647	Udskiftning af belægning i østbroens langsomme spor	Colas Danmark A/S	Kaution		270.862,-	31.10.2008	5 års eftersyn	0,-	

Dato "kl." Tid

"Side" Sidelstal

Eksempel – sorteret efter <Type>.: 6.4 - Sikkerhedsstillelse>:

Bygværk: 000-40-0-087.50 UF af Lillebælt, Ny Lillebæltsbro

Opgave Nr.	Opgavebetegnelse	Udførende	Type	Sikkerhedsstillelse		Beløb	Udløbsdato	Afhjælperingsperiode		Nedskrives til
				Beskrivelse	Beskrivelse			Beskrivelse	Beskrivelse	
86785	Sammenbinding af pæleåg, år 1999	NCC Danmark A/S	Bankgaranti	Nedskrevet i 2000	5.880,-	10.12.2004	5 års eftersyn		0,-	
95646	Udskiftning af belægning i vestbroens to hurtige spor	Colas Danmark A/S	Bankgaranti		265.754,-	04.06.2004 04.06.2008	1 års eftersyn 5 års eftersyn		26.575,- 0,-	
94657	Udskiftning af belægning i vestbroens nødsfor, accelerationsbane og langsomme spor	Colas Danmark A/S	Bankgaranti	Nedskrevet i 2003	26.086,-	18.09.2007	5 års eftersyn		0,-	
94663	Sammenbinding af pæleåg, år 2002	Norvin & Larsen A/S	Bankgaranti	Nedskrevet i 2003	40.000,-	26.09.2007	5 års eftersyn		0,-	
95647	Udskiftning af belægning i østbroens langsomme spor	Colas Danmark A/S	Kaution		270.862,-	31.10.2004 31.10.2008	1 års eftersyn 5 års eftersyn		27.086,- 0,-	