

1. Indledning

Dette notat beskriver indhold af rapporten "Udførte mængder" i Modul 6.4 "Vedligehold og reparation". I modul 6.3.1 udskrives en tilbudsliste for vedligeholdsarbejder. Denne rapport svarer til en tilbudsliste med ekstra felter for de udførte mængder og reelt forbrug. Der er tilføjet følgende nye felter <Udført mængde; 6.4>, <Budget; 6.4> og <Reelt forbrug; 6.4> for hvert standardarbejde under opgaveliste V, Vedligehold.

Rapporten er beskrevet i detaljer i kravspecifikationens afsnit om modul 6.4.

Mht. layout henvises til den generelle skabelon.

2. Revisioner

Der er foretaget følgende revisioner af dette dokument:

Revision / Init Dato	Beskrivelse af revision
C / KIR 2004-10-19	Overleveret til CIBER. Formel godkendelse hos Driftsgruppen ikke indhentet.
B / EJT 2004-09-22	Ny reduceret udgave på grundlag af Rambølls Standardrapport "Tilbudsliste".
A / EJT 2004-04-29	Første udgave som udkast til kommentering i Driftsgruppen.

3. Vejledning

Specifikation af rapport på de følgende sider.

Indhold af: ”Side 2”

”Denne rapport er kaldt med følgende parametre:” (udover de generelle)

- <Vedligeholdsopgave; 6.4> (en vedligeholdsopgave fra modul 6.4)

Der skal kunne sorteres efter følgende felter:

- <Standardarbejde-nummer; 4.3>

”Rapporten udskrives for følgende elementer:”

- Følger den generelle skabelon. Der skal vises alle begrænsninger.
-

Header

Følger den generelle skabelon.

Footer

Følger den generelle skabelon.

Udskriftformat

Følger den generelle skabelon.

Sidetal

Følger den generelle skabelon

Indhold af: ”Side 3”

Følger den generelle skabelon

Indhold af rapport

Specifikation:

Tekst header: ”Bygværk:” <Bygværksidentifikation; 1.1> <Bygværksbetegnelse; 1.1>

”Anlægselementer”	<Bygværk/Anlægselementer; 6.4> angives via CRF #35
”Beskrivelse”	<Beskrivelse; 6.4>
”Trafikrestriktionshierarki”	<Trafikrestriktionshierarki; 6.4>
”Varighed af trafikrestriktion”	<Varighed af trafikrestriktion; 6.4>
”Indmeldt af”	<Indmeldt af; 6.4>
”Bemærkning”	<Bemærkning; 6.4>

NL= Ny linie

Tabellen er i landscape-format. Header gentages på hver side.

Delelinie NL

Titellinien 1: "| Standardarbejdsnummer | Kategori | Anlægselementtype | Indmeldt mængde | Udført mængde | Enhed | Budget | Reelt forbrug |" NL

Titellinien 2: "| | | | | | [kr.] | [kr.] |" NL

Delelinie NL

For hver postlinie: "|<Standardarbejde-nummer; 4.3>|" <Kategori; 6.4> "|" <Type; 6.4> "|" <Mængde; 6.4> "|" <Udført mængde; 6.4> (nyt felt) "|" <Enhed; 4.3> "|" <Budget; 6.4> (nyt felt) "|" <Reelt forbrug; 6.4> (nyt felt) "|" NL

Delelinie NL

Justering af kolonner: Se nedenfor hver tabel i eksemplet.

Eksempel:

Bygværk: 000-40-0-087.50 UF af Lillebælt, Ny Lillebæltsbro

Anlægslementer

- 112.1.10 Ny Lillebæltsbro /../ Autoværm/rækværker
- 112.1.11 Ny Lillebæltsbro /../ Belægninger
- 112.2.10 Ny Lillebæltsbro /../ Autoværm/rækværker
- 112.2.11 Ny Lillebæltsbro /../ Belægninger
- 112.3.10 Ny Lillebæltsbro /../ Autoværm/rækværker
- 112.3.11 Ny Lillebæltsbro /../ Belægninger

Beskrivelse

Vedligeholdelsesreparationer af autoværm og belægning
Langsomt spor i østgående kørebane
3 uger

Trafikrestriktionshierarki

Erik Stoklund Larsen

Værdighed af trafikrestriktion

-

Bemærkning

Standard-arbejdsnummer	Kategori	Anlægslementtype	Indmeldte mængde	Udførte mængde	Enhed	Budget [kr.]	Reelt forbrug [kr.]
09722	Vedligehold	Pletreparation af overfladebe-handlingen på sideautoværm	15	14	m	3.808	3.808
09723	Vedligehold	Pletreparation af overfladebe-handlingen på midterautoværm	5	7	m	1.904	5.712
11141	Vedligehold	Asfaltreparation af belægning	85	85	m ²	255.000	260.712
11151	Reparation	Reparation af revner i kunststof-belægning	30	23	m	1.500	1.500

Justering:

Venstrestillet Venstrestillet

Venstrestillet

Centreret Centreret

Centreret

Cent-Højrestillet

Cent-Højrestillet

Dato "kl." Tid

"Side" Sidelat